



Праймер акриловый

ТУ 2313-028-20504464-2008

Описание продукта	Праймер акриловый представляет собой раствор акрилового сополимера в органическом растворителе. Обеспечивает высокую степень проникновения в любое основание, даже мало впитывающее.
Применение	Праймер применяется для пропитки деревянных, бетонных, пенобетонных, оштукатуренных, кирпичных, каменных и других поверхностей перед их окраской фасадными красками и эмалями.
Преимущества\Свойства	♦ Подходит для наружных и внутренних работ ♦ Отличное сцепление с основанием ♦ Возможность нанесения материала безвоздушным, воздушным и ручным способами

Техническое описание и характеристики	Цвет	Прозрачный
	Условная вязкость по ВЗ-4	> 10 секунд
	Массовая доля нелетучих веществ	6 – 12 %
	Время высыхания	< 6 часов
	Адгезия	≤ 1 балла
	Межслойная сушка	< 120 минут
	Теоретический расход	0,065 кг/м ²
	Практических расход	0,09 кг/м ²
	Химическая стойкость	Стойкий к маслам и нефте-продуктам и растворам солей и кислот
	Устойчивость к изменению температуры	От -40 °С до +60 °С

Технические характеристики данного материала были получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта квалифицированных специалистов. Нарушение технологического регламента нанесения может привести к нарушению физико-механических свойств материала и не гарантирует качество и срок службы покрытия. Настоятельно рекомендуем предварительно согласовывать применение материала со специалистами АО «КРОНОС СПБ»



Информация о материале

Срок годности\	12 месяцев с даты изготовления, при хранении в не вскрытой заводской
Условия хранения	упаковке в сухом помещении при температуре от 0°C до +25°C.

Подготовка к нанесению

Качество поверхности	Металл: Абразивоструйная очистка до степени Sa2,5 или механическая очистка до степени St3 по МС ИСО 8501-1. Обезжиривание поверхности. Дерево: зачистка шкуркой, обеспыливание. Бетон: пескоструйная подготовка, обеспыливание.
Температура материала	Перед нанесением должна находиться в диапазоне От +5 до +35°C.
Температура поверхности	Не менее, чем на 3°C выше точки росы
Температура окружающей среды	От -20 до +40°C
Условия окружающей среды	Относительная влажность воздуха не более 75 %. При уличных работах запрещается наносить праймер во время дождя или выпадения других осадков.

Инструкция по нанесению

Подготовка материала	Непосредственно перед применением праймер необходимо тщательно перемешать при помощи миксера (150-300 об/мин) и спиралевидной насадки. Нанесение должно выполняться в пределах четырех часов после проведения абразивно-струйной очистки поверхности.	
Методы нанесения	Способ нанесения	Рекомендации
	Метод безвоздушного	Разбавление не требуется. Давление 150-180 атм, диаметр сопла 0,015-0,017 дюйма, угол распыла 40-60°.
	Метод воздушного распыления	Разбавить до вязкости 20-30 секунд
	Ручной метод	Праймер наносится с помощью валика или кисти до достижения необходимой толщины. Праймер следует наносить равномерно, не допуская луж и подтеков. В случае образования луж и подтеков необходимо тщательно прокатать поверхность сухим валиком, удаляя залитые участки. Праймер наносится в один или несколько слоев в зависимости от вида и пористости поверхности.

Технические характеристики данного материала были получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта квалифицированных специалистов. Нарушение технологического регламента нанесения может привести к нарушению физико-механических свойств материала и не гарантирует качество и срок службы покрытия. Настоятельно рекомендуем предварительно согласовывать применение материала со специалистами АО «КРОНОС СПБ»